

Referat 1 Holzschutz		
1-1-08/D	Heißluftverfahren zur Bekämpfung tierischer Holzzerstörer	20,00 €
1-2-05/D	Der Echte Hausschwamm (überarbeitete Fassung)	25,00 €
1-4-00/D	Baulicher Holzschutz an historischen Bauwerken, Teil 2: Dachwerke	17,50 €
1-6-13/D	Probenahme am Holz - Untersuchungen hinsichtlich Pilze, Insekten, Holzschutzmitteln, Holzalter und Holzarten	20,00 €
1-7-12/D	Holzergänzung	20,00 €
1-8-13/D	Dekontamination von Holzschutzmittel belastetem Holz Teil 1: Ermittlung und Gefährdungsbeurteilung	25,00 €
1-9-13/D	Dekontamination von Holzschutzmittel belastetem Holz Teil 2: Abreicherung	25,00 €
1-10-15/D	Sonderverfahren im Holzschutz, Teil 1: Bekämpfungsmaßnahmen	25,00 €
Referat 2 Oberflächentechnologie		
2-3-92/D	<i>Merkblatt wurde zurückgezogen</i>	
2-4-08/D	Beurteilung und Instandsetzung gerissener Putze an Fassaden (überarbeitete Fassung vom August 2008)	25,00 €
2-5-97/D	Anti-Graffiti-Systeme	17,50 €
2-7-01/D	Kalkputze in der Denkmalpflege	20,00 €
2-8-04/D	Bewertung der Wirksamkeit von Anti-Graffiti-Systemen	15,00 €
2-9-04/D	Sanierputzsysteme	20,00 €
2-10-06/D	Opferputze	17,50 €
2-11-07/D	Gipsmörtel im Mauerwerksbau und an Fassaden	20,00 €
E-2-11-17/D	Gipsmörtel im Mauerwerksbau und an Fassaden, überarb. Fassung vom August 2017)	8,00 €
2-12-13/D	Fassadenanstriche für mineralische Untergründe in der Bauwerkserhaltung	25,00 €
2-13-15/D	Wärmedämm-Verbundsysteme - Wartung, Instandsetzung, Verbesserung	25,00 €
Referat 3 Naturstein		
3-5-98/D	Natursteinrestaurierung nach WTA I: Reinigung	15,00 €
3-7-95/D	Herstellen von Kopien durch Abformen	15,00 €
3-8-95/D	Handwerklicher Steinaustausch (Endgültige Fassung: September 1997)	15,00 €
3-9-95/D	Bewertung von gereinigten Werkstein-Oberflächen	17,50 €
3-10-97/D	Natursteinrestaurierung nach WTA XII: Zustands- und Materialkataster an Natursteinbauwerken	20,00 €
3-11-97/D	Natursteinrestaurierung nach WTA III: Steinerergänzung mit Restauriermörteln/Steinersatzstoffen (ersetzt Merkblatt 3-6-93/D)	15,00 €
3-12-16/D	Natursteinrestaurierung: Fugensanierung	17,50 €
3-13-01/D	Zerstörungsfreies Entsalzen von Naturstein und anderen porösen Baustoffen mittels Kompressen	17,50 €
3-15-14/D	Instandsetzen von Ortterazzo	20,00 €
3-16-09/D	Kunststeinrestaurierung	20,00 €
3-17-10/D	Hydrophobierende Imprägnierung von mineralischen Baustoffen	20,00 €
3-18-14/D	Monitoring von Bauten und Denkmälern aus Naturstein	20,00 €
3-19-16/D	Instandsetzung von Natursteinbelägen im Innenbereich	20,00 €
Referat 4 Mauerwerk		
4-3-98/D	Instandsetzen von Mauerwerk - Standsicherheit/Tragfähigkeit	15,00 €
4-5-99/D	Beurteilung von Mauerwerk – Mauerwerksdiagnostik	17,50 €
4-6-14/D	Nachträgliches Abdichten erdberührter Bauteile	30,00 €
4-7-15/D	Nachträgliche mechanische Horizontalsperren (überarb. Fass. April 2015)	15,00 €
4-10-15/D	Injektionsverfahren mit zertifizierten Injektionsstoffen gegen kapillaren Feuchtetransport	25,00 €
4-11-16/D	Messung des Wassergehalts bzw. der Feuchte von mineralischen Baustoffen	20,00 €
4-12-16/D	Ziele und Kontrolle von Schimmelpilzschadensanierungen in Innenräumen	15,00 €

Referat 5	Beton	
5-1-99/D	Wartung von Betonbauwerken: Musterwartungsvertrag	20,00 €
5-6-99/D	Bauwerksdiagnose	15,00 €
5-7-99/D	Prüfen und Warten von Betonbauwerken	15,00 €
5-8-93/D	Untergrund-Anforderung, Vorbereitung und Prüfung	17,50 €
5-15-03/D	Schutz und Instandsetzung von Beton: Leistungsbeschreibung	15,00 €
5-20-09/D	Gelinjektionen	15,00 €
5-21-09/D	Gebundene Bauweise – Historisches Pflaster	17,50 €
5-24-15/CH	Überwachung der Qualität von Frischbeton in der Schweiz	20,00 €
Referat 6	Grundlagen	
6-1-01/D	Leitfaden für hygrothermische Simulationsberechnungen	17,50 €
6-2-14/D	Simulation wärme- und feuchtetechnischer Prozesse (Überarbeitung)	30,00 €
6-3-05/D	Rechnerische Prognose des Schimmelpilzwachstumsrisikos	20,00 €
6-4-16/D	Innendämmung nach WTA I: Planungsleitfaden (überarb. Fassung)	17,50 €
6-5-14/D	Innendämmung nach WTA II: Nachweis von Innendämmsystemen mittels numerischer Berechnungsverfahren	15,00 €
6-8-16/D	Feuchtetechnische Bewertung von Holzbauteilen – Vereinfachte Nachweise und Simulation	17,50 €
6-9-15/D	Luftdichtheit im Bestand, Teil 1: Grundlagen der Planung	20,00 €
6-10-15/D	Luftdichtheit im Bestand, Teil 2: Detailplanung und Ausführung	20,00 €
6-11-15/D	Luftdichtheit im Bestand, Teil 3: Messung der Luftdichtheit	15,00 €
6-12-11/D	Klima und Klimastabilität in historischen Bauwerken I: Einführung	20,00 €
6-15-13/D	Technische Trocknung an durchfeuchteten Bauteilen, Teil 1: Grundlagen	30,00 €
E-6-16-17/D	Technische Trocknung an durchfeuchteten Bauteilen, Teil 2: Planung, Ausführung und Kontrolle	8,00 €
Referat 8	Fachwerk/Holzkonstruktionen	
8-1-14/D	Fachwerkinstandsetzung nach WTA I: Bauphysikalische Anforderungen an Fachwerkgebäude	17,50 €
8-2-07/D	Fachwerkinstandsetzung nach WTA II: Checkliste zur Instandsetzungsplanung und –durchführung	15,00 €
8-3-10/D	Fachwerkinstandsetzung nach WTA III: Ausfachungen von Sichtfachwerk	20,00 €
8-4-15/D	Fachwerkinstandsetzung nach WTA IV: Außenbekleidungen (überarbeitete Fassung vom April 2015)	20,00 €
8-5-08/D	Fachwerkinstandsetzung nach WTA V: Innendämmsysteme (überarbeitete Fassung)	17,50 €
E-8-5-17/D	Fachwerkinstandsetzung nach WTA V: Innendämmsysteme (überarbeitete Fassung vom März 2017)	8,00 €
8-6-09/D	Fachwerkinstandsetzung nach WTA VI: Beschichtungen auf Fachwerkwänden – Ausfachungen/Putze	15,00 €
8-7-10/D	Fachwerkinstandsetzung nach WTA VII: Beschichtungen auf Fachwerkwänden – Holz (überarbeitete Fassung)	15,00 €
8-8-06/D	Fachwerkinstandsetzung nach WTA VIII: Tragverhalten von Fachwerkgebäuden (überarbeitete Fassung)	17,50 €
8-9-14/D	Fachwerkinstandsetzung nach WTA IX: Gebrauchsanweisung für Fachwerkhäuser (überarbeitete Fassung)	15,00 €
8-10-11/D	Fachwerkinstandsetzung nach WTA X: EnEV Möglichkeiten und Grenzen	20,00 €
8-11-16/D	Fachwerkinstandsetzung nach WTA XI: Schallschutz bei Fachwerkgebäuden (überarb. Fassung vom Okt. 2016)	17,50 €
8-12-17/D	Brandschutz von Fachwerkgebäuden und Holzbauteilen (überarbeitete Fassung vom Mai 2017)	20,00 €
8-13-13/D	Ertüchtigung von Holzbalkendecken nach WTA I: Schwingungen, Durchbiegungen, Tragfähigkeit	20,00 €
8-14-14/D	Ertüchtigung von Holzbalkendecken nach WTA II: Balkenköpfe in Außenwänden	20,00 €